

La coupe des o'gees

Astuce

Lors de la coupe des coins intérieurs gauches et droits des o'gees, taillez la pointe arrière à l'aide d'un couteau de type Exacto. Cela facilitera les ajustements, car les coins de murs ne sont jamais parfaitement à 90°.

Guide de coupe pour o'gees à angles 52/38°

Angle entre les murs	Réglage onglet (table)	Biseau (scie)
70°	41,32°	40,20°
75°	38,74°	38,69°
80°	36,27°	37,13°
85°	33,90°	35,52°
90°	31,62°	33,86°
95°	29,43°	32,17°
100°	27,32°	30,43°
105°	25,29°	28,67°
110°	23,32°	26,87°
115°	21,42°	25,05°
120°	19,57°	23,20°
125°	17,77°	21,34°
130°	16,02°	19,45°
135°	14,30°	17,55°
140°	12,63°	15,64°
145°	10,99°	13,71°
150°	9,37°	11,77°

Nous joindre :
1 844 330-9345

Section moulures
et accessoires 3/4

Révision **2408**

La coupe des o'gees (suite)

Guide de coupe pour o'gees à angles 45/45°

Angle entre les murs	Réglage onglet (table)	Biseau (scie)
70°	44,75°	35,15°
75°	42,66°	34,12°
80°	40,12°	32,80°
85°	37,66°	31,42°
90°	35,26°	30,00°
95°	32,94°	28,54°
100°	30,68°	27,03°
105°	28,48°	25,50°
110°	26,34°	23,93°
115°	24,25°	22,33°
120°	22,21°	20,70°
125°	20,21°	19,06°
130°	18,25°	17,39°
135°	16,32°	15,70°
140°	14,43°	14,00°
145°	12,57°	12,28°
150°	10,73°	10,55°

Nous joindre :
1 844 330-9345

Section moulures
et accessoires 4/4

Révision **2408**